m Desktop Station

CV Read & Writer DSbluebox 組立図

1、パーツリスト

回路記号	、ハーツリスト		
C3	回路記号	品名	
C4 220uF, 35V C8 100uF, 16V CN1 DC jack CN2 15EDG-3. 81 2P CN3 N. C. CN4 2Pin L Header CN4' ROCKER SW CN4' 2Pin Jumper cable LCD0 SD1602	C1, C2, C5, C6	0. 1uF (104), 25V	
C8	C3	1uF (105), 50V	
CN1 DC jack CN2 15EDG-3.81 2P CN3 N. C. CN4 2Pin L Header CN4' ROCKER SW CN4' 2Pin Jumper cable LCD0 SD1602	C4	220uF, 35V	
CN2	C8	100uF, 16V	
CN3 N. C. CN4 2Pin L Header CN4' ROCKER SW CN4' 2Pin Jumper cable LCD0 SD1602	CN1	DC jack	
CN4 2Pin L Header CN4' ROCKER SW CN4' 2Pin Jumper cable LCD0 SD1602	CN2	15EDG-3.81 2P	
CN4' ROCKER SW CN4' 2Pin Jumper cable LCD0 SD1602	CN3	N. C.	
CN4' 2Pin Jumper cable LCD0 SD1602	CN4	2Pin L Header	
LCD0 SD1602	CN4'	ROCKER SW	
	CN4'	2Pin Jumper cable	
IC1 ATMEGA328P-PU(DIP)	LCD0	SD1602	
	IC1	ATMEGA328P-PU(DIP)	
IC2 TB6643KQ	IC2	TB6643KQ	
IC3 TA7805/SMD	103	TA7805/SMD	
IC4 ACS712ELCTR-12A	IC4	ACS712ELCTR-12A	
R1, R2, R3, R10, R11, R12 2. 2k Ω	R1, R2, R3, R10, R11, R12	2. 2k Ω	
R4, R5, R6 470 Ω	R4, R5, R6	470 Ω	
R7, R8, R9, R20 1k Ω	R7, R8, R9, R20	1kΩ	
R13, R14, R15, R16 6. 8k Ω	R13, R14, R15, R16	6. 8k Ω	
SW1-SW15 18mm TacktSW	SW1-SW15	18mm TacktSW	
VR1 10k, 3382	VR1	10k, 3382	
X1 16MHz Celacok	X1	16MHz Celacok	



2、工具・副資材

	11.14	
名前	仕様	
はんだこて	セラミックヒータータイプが良いですね。(コテ台)	
ピンセット	部品を押さえるのに使用	
ペンチ	リードを曲げるのに使用	
ニッパ	ハンダ付け後のリードを切断に使用	
ルーペ	表面実装部品のハンダ付け状態を確認に使用	
はんだ	鉛フリー、鉛入り、太さ・・・お好みで。	
フラックス	表面実装部品に使います (無くてもできます)	
熱収縮チューブ	SW1 の絶縁用	
カプトンテープ	SW1 の絶縁用	
マスキングテープ	部品固定用	
	※あったら良いかも	
作業手袋	基板や部品に手の油分が付着しないように。	
保護メガネ	はんだの飛散に対する目の保護用	
	※SW1 の配線を長くしたい場合の部材	
電線	(SW1 の配線を長くしたい場合)	
ピン	(QI コネクタ、Dupont コネクタ用)	
圧着工具	(QI コネクタ、Dupont コネクタ用)	
	※緑コネクターKATO フィーダコネクタ変換用部材	
電線	緑コネクターKATO フィーダコネクタ変換用	
フィーダコネクタ	Desktop Station さんから購入	
ピン	(QI コネクタ、Dupont コネクタ用)	
圧着工具	おすすめ http://atmel.client.jp/qi.html	

3、組み立て順番

背の低い部品からハンダ付けして行きます。


組み立て順序	回路記号	品名
1	IC4	ACS712ELCTR-12A
2	103	TA7805/SMD
3	R1, R2, R3, R10, R11, R12	2. 2k Ω
4	R4, R5, R6	470 Ω
5	R7, R8, R9, R20	1kΩ
6	R13, R14, R15, R16	6. 8k Ω
7	IC2	TB6643KQ
8	VR1	10k, 3382
9	C1, C2, C5, C6	0. 1uF (104), 25V
1 0	C3	1uF (105), 50V
1 1	C4	220uF, 35V
1 2	C8	100uF, 16V
1 3	IC1	IC SOCKET
1 4	CN4	2Pin L Header
1 5	CN1	DC jack
1 6	CN2	15EDG-3. 81 2P
1 7	X1	16MHz Celacok
1 8	LCD0	SD1602
1 9	SW1-SW15	18mm TacktSW
2 0	CN4'	ROCKER SW
2 1	CN4'	2Pin Jumper cable


最終ページの抵抗分類シートを使って、抵抗を分類します。




3-1) IC4 ACS712ELCTR-12A

IC4 の 1Pin 又は 4Pin に予備ハンダを載せて、IC4 の位置を決めます。









3-2) IC3 TA7805/SMD

TA7805 の位置を決めてマスキングテープで固定し、ハンダ付けします。





3-3)抵抗

スルーホールと同じ幅でリード曲げ加工して、実装します。

下写真ではハンダ付け時に抵抗が落ちないようにマスキングテープで固定しています。



抵抗のリードの曲げは、サンハヤトのリードベンダーRB-5 があると便利です。




RB-5


3-3) 抵抗の続き

ハンダ付け時に手元が狂って、タクト SW 用のスルーホールにハンダが埋まらないようにマスキングテープを付けてハンダ付けします。

抵抗の向きですが、読みやすいように縦実装は上から、横実装は左から読めるように 統一して実装します(個人の趣味による)








ハンダ付け完

3-4) IC2 TB6643KQ

リードを曲げる加工をします。

手では曲げづらいので、ペンチで曲げます。



3-5) IC2 TB6643KQ, VR1 10k Ω , C1, C2, C5, C6

IC2 TB6643KQ は、添付のプラスチックビス・ナットで固定します





抵抗値の設定 右いっぱいに回して ちょっと戻すくらい

3-6) C4, C8

極性に注意して実装します。

※極性を逆に実装すると、コンデンサが破裂します。



3-6) CN4

ピンヘッダにケーブルを取り付けて、マスキングテープで位置を合わせます。 C3 が QI コネクタに干渉するので、基板側に曲げます。





綺麗に実装できます。



3-7) X1 16MHz セラロック

セラロックは、あらかじめリードを90度折り曲げて実装します。



3-1 1) IC1 の取り付け

ATMEGA328P のリードが広がっていて IC ソケットに実装しにくいので、幅を加工してから実装します。

LCD を実装するとハンダ付け状態が見えなくなってしまうので、この時点で 誤実装、部品の浮き、傾き、未ハンダ、ハンダブリッヂが無いことを確認します。




3-8) LCD の取り付け

①ピンヘッダを合わせます



②LCD にスペーサーを取り付けます



- 注)DesktopStation さんの指示では、スペーサーはベース基板側に取り付けて、 LCD は2箇所のビスで止めます。
- ③ベース基板と LCD を合わせて、ハンダ付けします。



3-9) SW1-SW15 の取り付け

浮き、傾きが無いようにしっかり差し込み、ハンダ付けします。



カバーをあてて、SWがずれていないか確認します。





3-10) CN4 ロッカースイッチの取り付け、基板の固定

①加工します


端子を折り曲げます。(曲げ方向はお好きな方向へ)





※線が短めでしたので、別の線を取り付けて、ロッカースイッチにはハンダ付けしました。 また、ロッカースイッチにはカプトンテープで絶縁処理を行いました。

タッピングねじを使って基板を固定します。基板を上気味で固定すると良さそうです。





4、ショート確認

テスターで以下のポイントを確認

- ・POWER SW ONの状態で、DC jackの+と一が短絡していないことを確認
- ・CN2 の両端が短絡していないことを確認
- ・+5V, GND 間が短絡していないことを確認



5、通電確認

12 VのACアダプタを接続し、POWER ONにします。

LCD のバックライトが点灯します。

LCD が真っ青の場合は、VR1 を時計方向に回します。






未調整調整後

6、完成

KATO フィーダーコネクタケーブルを取り付けて完成です。

※KATO フィーダーコネクタケーブルは、Deskyop Station のやあさんにご相談ください。



7、抵抗分類シート

R1, R2, R3, R10, R11, R12 6本 2.2kΩ

赤、赤、赤、金

R4, R5, R6

3本

470Ω

黄、紫、茶、金

R7, R8, R9, R20

4本

1.0 k Ω **茶、黒、赤、金**

R13, R14, R15, R16

4本 6,8kΩ <mark>青、灰、赤、金</mark>

8、参考

CV Read & Writer DSbluebox

http://desktopstation.net/wiki/doku.php/cv_read_writer

DSblueboxR4b を順次出荷します

http://powerele.sblo.jp/article/178480110.html

Web Nucky Blog

青い箱(CV Read & Writer DSbluebox)の組み立て

http://webnucky.blog.fc2.com/blog-entry-141.html

新・スマイラーのページ(旧 我唯足知)

青い箱 (DSbluebox) 本格始動!

http://smile-dcc.hatenablog.com/entry/2017/01/29/010404

フジガヤ2

青い箱のキット製作のレビュー

http://fujigaya2.blog.so-net.ne.jp/2017-01-21

なごでんの日記

DSbluebox 組み立てと MP3V4 の CV 読み取り [DCC]

http://nagoden-diary.blog.so-net.ne.jp/2017-01-27

Endless trail

DSb luebox を組立て→直した その 1

http://end-trail.jugem.jp/?eid=44

DSb luebox を組立て→直した その 2

http://end-trail.jugem.jp/?eid=45

橋のくまさんのブログ

青い箱を作成しました。その1

http://blogs.yahoo.co.jp/hvt760/18983370.html

青い箱作成しましたその2

http://blogs.yahoo.co.jp/hvt760/18987987.html

へのへのもへじ工作室

DSb lueboxR4 を組み立てる

http://henohenomoheji.blog22.fc2.com/blog-entry-360.html

虹色のリンゴ

2017-01-23 DSbluebox R4

 $http://d.\ hatena.\ ne.\ jp/zourimushi-2/20170123$

taka@でございます!

青い箱を作る。

http://takaq.exblog.jp/26588812/#26588812_1